


โครงสร้างและหลักการทำงาน ของหม้อแปลงไฟฟ้า

หลักการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า




ในระบบจ่ายไฟฟ้าจะมีการแปลงแรงดันไฟฟ้าสลับให้มีขนาดสูงมากๆ เช่น หม้อขนาดเป็น **48kV** หรือ **24kV** เพื่อลดขนาดของลวดตัวนำที่ต้องใช้ในการจ่ายไฟฟ้าเป็นระยะทางไกลๆ เมื่อปลายทางก่อนที่จะจ่ายไฟฟ้าไปให้แก่บ้านเรือนต่างๆ ก็จะแปลงแรงดันไฟฟ้าให้ลดลงเป็น **220V**







การทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้านั้นอาศัยหลักการความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้ากับเส้นแรงแม่เหล็กในการสร้างแรงเคลื่อนเหนี่ยวนำให้กับตัวนำคือเมื่อกระแสไฟฟ้าผ่านตัวนำก็จะทำให้เกิดเส้นแรงแม่เหล็กรอบๆ ตัวนำนั้นและถ้ากระแสที่ป้อนมีขนาดและทิศทางที่เปลี่ยนแปลงไปมากก็จะทำให้สนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย


ถ้าสนามแม่เหล็กที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวตัดผ่านตัวนำก็จะเกิดแรงเคลื่อนเหนี่ยวนำขึ้นที่ตัวนำนั้น โดยขนาดของแรงเคลื่อนเหนี่ยวนำจะสัมพันธ์กับความเข้มของสนามแม่เหล็กและความเร็วในการตัดผ่านตัวนำ














หม้อแปลงชนิดต่างๆ



1. หม้อแปลงชนิดแกนเหล็ก (Iron Core Transformer) หม้อแปลงชนิดนี้จะใช้แผ่นเหล็กอ่อนหลายๆ แผ่น ส่วนใหญ่จะใช้รูปทรงตัว E กับตัว I ประกอบกันเป็นแกนซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ในงานทั่วไปที่มีความถี่ไม่สูงนัก เช่น หม้อแปลงในงานส่งกำลังไฟฟ้า หรือหม้อแปลงแปลงแรงดันไฟฟ้าตามบ้าน






2. หม้อแปลงชนิดแกนเฟอร์ไรท์ (Ferrite Core Transformer)

หม้อแปลงชนิดนี้ส่วนใหญ่จะใช้ในงานที่มีความถี่สูง เช่น เครื่องรับ-เครื่องส่งวิทยุ หรือวงจรสวิตซ์ซึ่งเพราะไม่สามารถใช้หม้อแปลงชนิดแกนเหล็กได้




3. หม้อแปลงชนิดแกนอากาศ (Air core Transformer) หม้อแปลงชนิดนี้จะใช้ในงานความถี่สูงมากๆ เชื้อในเครื่องรับ เครื่องส่งวิทยุ ความถี่สูงเพราะไม่สามารถใช้หม้อแปลงชนิดอื่นได้เนื่องจากอาจเกิดความสูญเสียอย่างมาก






หม้อแปลงชนิดแกนเหล็ก





หม้อแปลงชนิดแกนเฟอร์ไรท์




หม้อแปลงชนิดแกนอากาศ

โครงสร้างของหม้อแปลง


โครงสร้างภายในของหม้อแปลงไฟฟ้าจะประกอบด้วยขดลวดจะพันรอบฟอรัมพลาสติก โดยมีกระดาษฉนวนกั้นระหว่างแต่ละขดที่พันและมีแกนเหล็กแผ่นบางๆ ที่เคลือบด้วยเล็ทเจอร์ โดบส่วนหนึ่งจะเป็นลักษณะคล้ายตัว E และอีกส่วนจะมีลักษณะคล้ายตัว I สวมสลักกันบนฟอรัมที่ต้องใช้แกนที่เป็นแผ่นเหล็กอ่อนแทนที่จะใช้เหล็กตันก็เพื่อลดปัญหาของกระแสไหลวน (Eddy Current)



Shell-type Laminations




"E-I" Laminations




"E-E" Laminations

Core-type Laminations



"L" Laminations




"U-I" Laminations





การตรวจสอบขั้วหม้อแปลง

หม้อแปลงไฟฟ้านอกจากจะใช้ประโยชน์ในการแปลงแรงดันไฟฟ้าแล้วยังใช้ในการสลับเฟสสัญญาณเพื่อใช้ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ด้วย ลักษณะของแรงดันขาออกจะกลับเฟสกับสัญญาณขาเข้าหรือไม่ขึ้นอยู่กับต่อขั้วหม้อแปลง โดยจะใช้จุดเป็นตัวบ่งชี้หม้อแปลงว่าเป็นด้านหัวสายหรือปลายสายและสามารถใช้ต่อสัญญาณขาออก (**Output Signal**) มีลักษณะกลับเฟส (**Out of Phase**) หรือตรงเฟส (**In Phase**) กับสัญญาณขาเข้า (**Input Signal**)



ข้อควรระวังในการใช้งาน

1. เลือกชนิดหม้อแปลงไฟฟ้าให้เหมาะสมกับความถี่ใช้งาน
2. การใช้งานหม้อแปลงควรคำนึงถึงอัตราการทนกำลังของหม้อแปลงด้วยมิฉะนั้นจะทำให้หม้อแปลงไหม้ได้เนื่องจากมรกระแสสูงเกินไป
3. หม้อแปลงเป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานกับไฟสลับจึงไม่ควรป้อนไฟตรงเข้าที่ขั้วหม้อแปลง เพราะอาจจะทำให้หม้อแปลงไหม้ได้
4. ถ้าต่อใช้งานหม้อแปลงในลักษณะออโต้ทรานส์ฟอร์มเมอร์ควรระวังไฟฟ้าดูดด้วย เนื่องจากไม่มีการแยกการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟบ้านเหมือนกับหม้อแปลงที่ใช้งานในลักษณะปกติ
5. หม้อแปลงเป็นอุปกรณ์ที่ทำงานด้วยสนามแม่เหล็กในขณะที่ใช้งานจึงควรระวังไม่นำไปใกล้อุปกรณ์ที่มีผลต่อสนามแม่เหล็ก เช่น แผ่นดิสก์เทปเสียง หรือจอโทรทัศน์